Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Noir0SX“ vom 21. März 2023, 17:19

Erkunde mal woher "com.sherlocks.IntelGraphicsDVMTFixup" kommt