Dell Optiplex 5070 - Gui Probleme bei third party apps

Beitrag von „jmf“ vom 28. Mai 2023, 12:20

Danke dir für den Hinweis. Ich hatte das extra auskommentiert, da sonst keine 4k Auflösung möglich war. Hatte mich zum testen an diesen Werten orientiert, aber ich meine die sind für Systeme, wo keine pre-allocation per BIOS vorgenommen wurde wie bei mir. Intel-UHD-630-on-macOS

Hab das hier so verstanden, dass man nicht speziell was einstellen muss.. Safari, Yt usw laufen auch ohne Probleme, scrollen ist auch flüssig usw. Oder muss man den Framebuffer immer patchen bei den integrierten Intel Chips?