Razer Blade 15 2019 Base - Sofort Kernel Panic

Beitrag von „prayhe“ vom 18. Juni 2023, 20:55

Hallo Zusammen,

das Zielobjekt ist dieses mal ein Blade 15 2019 Base (RZ09-03009).

Bios habe ich soweit "gemoddet" um an Einstellungen wie CFG-Lock etc. ranzukommen, soweit alles in Ordnung.

Leider komme ich nicht wirklich weit, da er nach 1-2 Sekunden direkt kernel panict.

Habe mich wie immer am Dortania Guide entlang gehangelt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo hier das Problem liegt.

Vielen Dank!

Edit: Ganz vergessen, versuche das neuste Ventura zu installieren 🙂