Legacy Patcher bootet Ventura nicht

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 20. Juni 2023, 23:39

Eine SSD ist auch bestellt... werde ich versuchen einzubauen und wieder zu installiere. Hoffe kriege die 2,5 Zoll iwie in das Gehäuse ohne irgendwelche Adapter oder Halterungen oder sowas

edit: gerade beim legacy patcher den Haken bei der Boot Auswahl weggemacht und neue efi wieder auf die hdd gezogen. Jetzt bleibt er hier stehen: