Zwei kleine Probleme

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. August 2023, 14:38

Dann sieht es ganz so aus, daß es am USB-Mapping liegt. Das Trackpad scheint da am USB-Port zu hängen (wie bei vielen anderen Laptops), der nicht erkannt wird weil das USB-Mapping nicht stimmt. In Deiner EFI sehe ich nämlich auch kein entsprechende Kext dazu. Darum die angebotene USBPort.kext.

Und die Lampe geht beim USB-Stick auch genau deswegen aus, weil er den USB-Port nicht mehr findet.

Hast Du die USBPort.kext in Deine funktionierende EIF integriert? Da müßte diese eingentlich geladen werden ohne daß der Startvorgang Probleme macht.