MACOS 14 SONOMA BETA

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. September 2023, 12:58

> Zitat von Wolle62
>
> Ich wollte die fette RX590 gegen eine schlanke RX460 ersetzen, da ich ja kein Gamer bin.
>
> leider habe ich damit einen Blackscreen?!
>
> Unter Ventura läuft die RX460 OOB ??
>
> Wurden da Treiber entfernt?
>
> Muss ich noch was zusätzlich in die config eintragen?

starte mal den OCLP. Er müsste die Karte erkennen und ggf eine Patch anbieten.