Neues Notebook , aber wohl ein opencore Problem

Beitrag von „nobby“ vom 4. September 2023, 19:39

Hallo !

ich habe mir ein neues Notebook gekauft . Es handelt sich um eins mit Intel I5 1035G1 CPU .

Habe es auf 16 GB RAM aufgerüstet , und zusätzlich zur 1TB Nvme noch eine 500 GB SSD für MacOS eingebaut .

Das installierte Ventura läuft auch wirklich gut , Sleep funktioniert , WLAN via USB Stick (Edimax N150 mit patcher) .

Also eigentlich alles gut ....

ABER !

Ich komme nicht mehr in Win 11 , da so nehme ich an Opencore jedesmal das NVRAM überschreibt und dann die Win SSD rausfliegt .

Mache ich mit OC einen NVRAM Reset und gehe dann ins BIOS ist die Win Platte da . dann Bootreihenfolge auf Win einstellen , neu booten und man kann windows starten .

Wenn man Windows runterfährt , den rechner neu startet erscheint wieder das Oc bootmenue (ohne Windows) . Kann also nicht win booten . Im BIOS ist dann unter den Bootlaufwerken das WIN Laufwerk auch nicht da , unter MacOS/computer ist es aber da .

hat jemand eine erkärung für mich weshalb das so ist .... Es nervt jedesmal ein NVRAM reset zu machen . meine Desktoprechner brauchen das auch nicht ...

Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen .

LG nobby

PS: Notebook hat das neueste BIOS drauf , ging aber mit dem alten auch nicht