Trackpad ELAN 1200 | war: "gelähmtes" Trackpad

Beitrag von „EmilDeumel“ vom 27. September 2023, 23:13

Ich hatte schon vor Monaten das Phänomen auf meinem Asus Vivobook hoer dargestellt und das Rätsel lieb ungeöst.

Auch deshalb weil die LEDs (Eingeschaltet, Batteriestatus, HD) vom X515 an der Seite sind.

Mich irritierte v.a. dass die Trackpadlähmung völlig unberechenbar war: manchmal nach wenigen Minuten, manchmak nach 1 Stunde.

Das Keyboard ging, eine externe Maus auch - nur der Mauszeiger vom Trackpad verabschiedete sich. Funktionierte aber nach einer unbestimmten Zeit wieder, nachdem ich eine externe Maus anschloss - dachte ich.

Heute habe ichentdeckt, dass mit dem Trackpad soweit eigentlich alles in Ordnung ist, es (der Mauszeiger) aber nicht funktioniert weil die SSD offenbar beschäftigt wird, d.h. die LED an der Seite für die HD/SSD brennt ewig lange, heißt: irgendwelche Lese/Schreibvorgänge finden statt und setzen den Mauszeiger vom Trackpad außer Betrieb.

Hat jemand eine Erklärung dafür - oder noch besser: weiß Abhilfe?