Starten des Installers schlägt fehl / bleibt stecken (Monterey, RX580, Intel)

Beitrag von „G.com“ vom 3. Oktober 2023, 13:31

Versuche mal diese EFI, sind ein paar spezielle Dinge für HP Desktops drin.Ab hier bleiben wir bitte bei dieser EFI. Sonst komme ich durcheinander.

hackintoshler1337 Sorry, hatte etwas vergessen, jetzt mal testen.

> Zitat von hackintoshler1337
>
> Aber in deinem Link steht doch, dass iMacPro1,1 nur einen XHC1-Rename benötigen würde?

Das ist schon richtig, dass es da steht, aber das ist die Regel....und dann gibt es die Ausnahme. Dein Gerät XHC existiert, somit sollte das aus meiner Erinnerung stimmen. Derzeit versuchen wir einfach dem Rätsel auf die Schliche zu kommen.