MACOS 14 SONOMA BETA

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. November 2023, 00:41

macOS 14.2 (23C5047e) läuft auch bei mir ohne neue Probleme.

Seit den Betas von 14.2 gibt es bei meinem X299er einen neuen Netzwerkanschluss: aus dem doppelten **Intel 82574L** auf meiner Original-Apple-PCIe-Card ist ein einzelner **Intel(R) I210 (Copper)** geworden.



Da werden auch wieder die falschen Treiber geladen: com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 statt der richtigen com.apple.driver.Intel82574LEthernet. Mit einer komplett anderen neuen MAC-Adresse. Nunja. Da leuchtet zwar die entsprechende Verbindung-Diode, aber ne wirkliche Verbindung gibt's wohl nicht. WLAN ist unterdessen auf Port en4 gelandet.