Lenovo thiny m93p update auf Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. Dezember 2023, 14:26

die HD4600 löst auf jeden Fall mit OCLP-Patch. Hatte ich mit meinem HW-Desktop getestet. jovili

Ich meine aus der Erinnerung, dass ein DP Eintrag erforderlich war. Wichtig ist auch ein USB-Patching mit USBToolBox, falls Windows drauf ist, mit Windows.exe am besten.

ich hänge mal den DP-Eintrag als Plist an. Mit dem Quellcode ist nicht so meins.

Je nach Bedarf und Möglichkeiten könne die Werte für undefiniedmem angepasst werden

00000040 = 1024MB

00000060 = 1536MB

00000080 = 2048MB

000000A0 = 2560MB

000000C0 = 3072MB

000000E0 = 3584MB

FFFFFFFF = 4096MB