Bios Geupdatet und funktionierenden Hackintosh geschrottet (MSI B660 Tomahawk Wifi +12600K+5500XT)

Beitrag von „bluebyte“ vom 7. Januar 2024, 21:57

gene-x ich habe in den vergangenen Tagen einige EFIs hier runter geladen.

Dabei ist mir auch aufgefallen, dass bei vielen Nutzern die HS-Ports von den USB3-Anschlüssen auf Connector-Type "3" eingestellt sind.

Das passiert, wenn die Nutzer die USB3-Anschlüsse nur mit einem USB3-Stick konfigurieren.

Wenn man das richtig machen will, so muss man in die USB3-Anschlüsse auch noch USB2-Sticks stecken, damit die HS-Ports vernünftig auf Connector-Type "0" eingestellt sind.

Anscheinend wissen das einige Nutzer nicht.

Mit ein wenig Übung kann man das mit dem PLIST Editor schnell berichtigen.

USB3-Anschlüsse, erkenntlich am Type "XHC", besitzen zwei Ports. Einmal USB3 und einmal USB2.

USB2-Anschlüsse, erkenntlich am Type "EH", besitzen einen Port. Einmal USB2.

Connector-Type 3 = USB3

Connector-Type 0 = USB2

Connector-Type 255 = internal