macOS Sonoma 14.X und USB 3.2 Gen 2x2

Beitrag von „guckux“ vom 16. Januar 2024, 15:07

Die Apple Silicon Mac-Rechner Hardware unterstützt "nur" Thunderbolt4/USB4 und USB3 10Gb.

Ob es Lösungen über TB4/USB4 Hubs gibt, ist mir nicht bekannt.

(Hatte mich auch "geärgert", als ich feststellen musste, daß mein "moderner" MB Pro M1-Max nut 10Gb auf USB kann..., letzlich vermisse ich es nicht, ist schnell genug)