Ryzen 5 5600 MSI Radeon 6650 XT Gigabyte B550-A Gaming Sonoma Probleme

Beitrag von „greecedrummer“ vom 5. März 2024, 17:35

Diese EFI ist aus GitHub einem User zuzuschreiben (hatte mal Probeweise viele EFI´s versucht zu verstehen daher kommt die mir bekannt vor), der selber viel gebastelt hat, dann zusammen geschustert wurde, nie aktualisiert wurde, zumindest, die falsche EFI für´s falsche System, für einen User den ich alles oben geschrieben haben was er machen kann und weiterhin alles serviert bekommen will.

Nochmal bitte hier:

Deine GPU RADEON 6650 XT benötigt mit SMBIOS iMacPro1,1 den boot-arg: agdpmod=pikera

Laut Deiner Mainboard Beschreibung, hast Du aber einen RTL8118AS Netzwerkchipsatz und natürlich in der config.plit eintragen dazu unter DeviceProperties den Eintrag dazu löschen, zumindest bei mir hat es bei mir RYZENTOSH MINI PC AMD RYZEN 7 5700U sauber funktioniert

Wenn Du alles richtig eingetragen hastm und dich auch hier in Dortanias OpenCore Fibel belesen hast, dann klappt auch alles.