Sonoma booten immer nur nach NVRAM Reset möglich

Beitrag von „griven“ vom 16. März 2024, 23:00

Kannst Du mal bitte die EFI anhängen mit der Du gestartet bist also den Stand VOR Deinen Bastelaktionen ?!?

Für mich hört sich das Reboot Thema nach der Installation von OCLP nach einem simplen vergessen des Block Eintrags für die IOSkywalkFamily.kext an wenn ich ehrlich bin das Verhalten deckt sich nämlich mit dem was Du beschreibst. Bindet man die Version die zum Patch passt ein und vergisst die von macOS mitgelieferte zu blocken gibt es einen lustigen Kernel Panik -> Reboot Loop...