Große Probleme mit Macbook Air 2020 nach Sonoma Update.....

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. März 2024, 10:18

Es muss ein reines USB-C auf USB-C Kabel sein und darf kein Thunderbolt Kabel sein.