bluetooth-Kopfhörer ohne Firmware weil keine Apple-ID?

Beitrag von „griven“ vom 19. März 2024, 11:22

Die Frage wäre auch warum die ID am Hack nicht erkannt/gewollt wird wie sieht denn das Fehlerbild aus?

Klassischerweise würde ich ja drauf tippen das der Hack kein Netzwerkgerät hat welches die Eigenschaft EN0 und BulldIN hat (war früher immer, wirklich immer, der Grund warum der Store nicht wollte)...