HP Elite X2 1012 G2 - Sonoma (Kaby Lake U)

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 1. April 2024, 18:16

Hmm ... ich hätte hier eine fertige EFI für das Teil.

Ist dann aber wenig Lerneffekt dabei.

Die SMBIOS habe ich geändert. Du mußt aber noch schauen, ob die bei Apple registriert ist (was sie nicht sein darf, damit es keine Probleme mit Apple gibt).

WLAN und Bluetooth wird nicht funktionieren, da mußt Du entweder eine BCM94360NG einbauen, wie ich getan, oder die ITLWM-Kexte für die Intelkarten integrieren, falls Du die verwenden willst.

Ich arbeite unterwegs gerne mit dem Teil. Was gar nicht funktioniert ist die Kamera, die wird da für macOS nie zum Laufen gebracht werden können.