HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „sdrink89“ vom 3. April 2024, 21:59

Hallo Ihr!

Da mir schon mal mega gut geholfen wurde - bitte ich euch (leider) schon wieder um Hilfe 😞

Seit einer Woche probiere ich und spiele mich, ich bring es nicht hin.

Beiliegend mein EFI und das letzte OC Protokoll.

Vermutlich ist es auf einen Blick sofort klar, aber ich seh es leider nicht. Installation startet einfach nicht.

USB Stick mit BDU erstellt.

Freue mich auf euren Input! Bin dann leider ab morgen Mittag bis Sonntag auf Wellness (und ich glaube, es ist auch gut für mein Notebook, da es sonst fliegen lernt...)

EDIT: Plan ist die Neuinstallation 😊

Danke vorab und bis Bald,

Andreas