Erledigt

Nach erfolgreicher Mountain Lion Installation fährt das System nach der MultiBeast-Anpassung nicht mehr hoch Z77N-Wifi Board

Beitrag von „heax2“ vom 10. September 2013, 18:30

OK. Hier der Screenshot

Nach dem Bluetooth completed geht es auch definitiv nicht weiter.

Nein ich habe kein Kext mit Multibeast installiert

Nachtrag ich habe noch einmal ohne X gebootet wie empfohlen. Und siehe da er hängt bei
com_Inx2mac_RealtekRTL81xx:
Ethernet adress (MAC-Adresse)

Also liegt es wohl am Netzwerkkartentreiber?

Hier der neue Screenshot ohne Option -X nur mit -V...