WWDC 2025, macOS 26 & Hackintosh

Beitrag von „schrup21“ vom 12. August 2025, 11:36

> Zitat von JustFun
>
> nutzt du OCLP für modern Wireless? wenn ja! dann musst du maxkernel für IOSkywalkFamily einsetzen

Also wenn ich dich richtig verstehe, soll ich MaxKernel bei den OCLP KEXTen (Skywalker,...) und beim Block (Skywalk Downgrade) setzen, damit die Einträge in Tahoe nicht greifen, ja?

Wenn ich das mache, bleibt Tahoe beim Starten direkt nachdem der AppleEthernetE1000 geladen wird stehen - es wird wohl zutreffen, dass mit ativiertem AppleVTD der Apple Treiber nicht funktioniert, wie Mieze geschrieben hat und was auch durch das Verhalten in Ventura bei mir bestätigt wird (keine Kommunikation) - in Ventura sind natürlich gar keine Modern Wireless KEXTe aktiv