Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 2. November 2025, 19:00

auf dem T460 einen Nostalgieausflug mit der BCM94360ng geleistet. Es war eine Frikkelei die richtigen IOSkywalker und -legacy zu finden die überhaupt einen erfolgreichen Boot mit anschließendem WLAN zu ermöglichen. Aber wie schon früher genau einmal.

bei zweiten Reboot wieder Freeze wie früher. Auch eine mit OC-Simplify gebaute EFI nicht besser, bei der kann noch fehlendes PM und unpassenden ACPI für Windows hinzu. Also Schrott. Ich glaube das die NGFF nicht ganz koscher ist. Selbst Ventura was ja durch Min-Kernel davon gar nichts merken dürfte wollte dann nicht mehr booten in blieb an gleicher Stelle hängen. Nachdem ich zuerst die Karten getauscht hatte, konnte ich problemlos mit dem BRCM-Setup in alle Systeme booten.

Jetzt werkelt wieder die AX210, der Rückbau zu Intel waren nur wenige Klicks um die Kext's zu wechseln.