Es tut sich wieder was bei Broadcom WLAN

Beitrag von „karacho“ vom 23. Dezember 2025, 11:03

Die KI sagt mir:

> Zitat
>
> Für die Auslesung der Firmware eines solchen Chips ist ein spezielles Hardware-Tool erforderlich, wie z. B. ein JTAG- oder SPI-Programmiergerät, da die Firmware im Flash-Speicher des Chips gespeichert ist. Ohne Zugriff auf den physikalischen Chip und die entsprechende Hardware ist eine direkte Auslesung nicht möglich. Es gibt jedoch Ansätze, bei denen die Firmware aus Windows-Treibern extrahiert werden kann, da diese oft .CAB-Dateien enthalten, die .HEX-Dateien mit der Firmware enthalten. Diese Dateien können dann mit Tools wie 7-Zip entpackt werden. Eine solche Firmware kann dann in eine Binärdatei konvertiert werden, falls nötig.

Die Windowstreiber hätte ich vorrätig. Im Screenshot zu sehen sind die extrahierten Dateien aus der .cab Datei.