Erledigt

HP Elitebook Folio 9470m BT Probleme

Beitrag von „SirusX“ vom 28. Mai 2018, 17:14

Hi leute,

ich habe mir ein HP Elitebook Folio 9470m zugelegt habe soweit auch eigentlich alles zum laufen bekommen, probleme bereitet mir nur das Bluetooth der BCM94352 läuft nur wenn ich HS über Clover von USB boote sobald ich genau den gleichen EFI Ordner von SSD bootet geht alles bis auf Bluetooth es wird eigentlich unter USB Port: HP16 gelistet wenn ich über USB boote. Ansonsten über SSD wird das USB Device garnicht erkannt.

Habe hier mal 2 Zip dateien einmal all mögliche Diagnosedaten wenn mit USB boote und einmal mit SSD, hoffe ihr könnt mir helfen.