Mein PC startet immer random neu und schaltet sich nicht normal aus

Beitrag von „Sak01“ vom 27. Oktober 2021, 16:42

Hallo,

ich habe ein Problem seitdem ich auf Monterey geupdatet habe. Der PC startet irgendwann automatisch neu, spricht stürzt einfach ab. Auch ausschalten und neustarten ist nicht möglich. Der Bildschirm freezt dabei ein und der PC startet anschließend neu.

SMBIOS: iMac 20,2

Anbei packe ich die EFI.

Specs:

Mainboard: Asus Z490 Gaming E

Prozessor: Intel Core i9 10850k

Grafikkarte: RX 6800 XT

Wäre cool wenn mir jemand dabei helfen könnte.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 27. Oktober 2021, 18:56

Sak01

du würdest den Helfern schon ein ganzes stück helfen, indem du deine specs also quasi das innenleben deines pcs offenbarst- dies danach ins profil eizutragen wäre klasse, evtl. hilft es auch weiter, wenn du mitteilst woran es beim zusammenstellen der efi gehakt hat.

danke,

lg

Beitrag von „Sak01“ vom 27. Oktober 2021, 21:23

> Zitat von apfel-baum
>
> Sak01
>
> du würdest den Helfern schon ein ganzes stück helfen, indem du deine specs also quasi das innenleben deines pcs offenbarst- dies danach ins profil eizutragen wäre klasse, evtl. hilft es auch weiter, wenn du mitteilst woran es beim zusammenstellen der efi gehakt hat.
>
> danke,
>
> lg

Ist korrigiert

Beitrag von „apfel-baum“ vom 27. Oktober 2021, 21:45

soweit schonmal gut , besser noch- das ganze in dein profil oder die signatur eintragen- so

ist es immer parat und man muß auch bei zukünftigen sachen nicht immer in den ersten post gucken- wie das geht ist hier näher erläutert - Systeminformationen eintragen

und dazu noch ein

lg

Beitrag von „greecedrummer“ vom 27. Oktober 2021, 23:39

Nabend, Deine EFI erinnert mich an einem Sammelsurium!

Probier mal diese EFI OC 0.7.5 haben die gleiche CPU das Board ist Z490, bei mir Z590.

Musst deine Intel WLAN Kexte rein machen, dann bitte mit SSDTTime-master auf das Board zugeschnittene DSDT machen. USB-Mapping ist von Dir übernommen, sollen hier Fehler sein, kann sleeping nicht funktionieren...

CPUFriendFriend-master Steuerung mach sie lieber neu!

BT Intel Injektion **NICHT** machen, sonst friert alles ein auf Monterey!

Viel Erfolg

Beitrag von „Sak01“ vom 28. Oktober 2021, 04:14

> Zitat von greecedrummer

> Nabend, Deine EFI erinnert mich an einem Sammelsurium!
>
> Probier mal diese EFI OC 0.7.5 haben die gleiche CPU das Board ist Z490, bei mir Z590.
>
> Musst deine Intel WLAN Kexte rein machen, dann bitte mit SSDTTime-master auf das Board zugeschnittene DSDT machen. USB-Mapping ist von Dir übernommen, sollen hier Fehler sein, kann sleeping nicht funktionieren...
>
> CPUFriendFriend-master Steuerung mach sie lieber neu!
>
> BT Intel Injektion **NICHT** machen, sonst friert alles ein auf Monterey!
>
> Viel Erfolg
>
> Alles anzeigen

Perfekt, dank dir hat alles geklappt :)! Jetzt funktioniert alles ohne Probleme, sogar Blueetooth

Vielen Dank!

Beitrag von „yanbam“ vom 29. Oktober 2021, 08:43

Hallo zusammen,

Ich schliess mich diesem Thema mal an. Ich habe das gleiche oder ein ähnliches Fehlerbild seit dem Update auf MacOS 12. Boot und Login funktionieren. Nach ein paar Minuten crash und restart. Bei Logoff, Shutdown oder Restart crasht das System auch. Auf Big Sur lief alles problemlos. FakePCIID.kext, FakePCIID_Intel_I225-V.kext und USBMap.kext habe ich testweise deaktiviert, aber nur mit der Folge, dass es noch weniger stabil lief.

Ich nehme an in meiner laienhaft zusammengestümperten OpenCore Konfiguration ein Problemchen schlummert.

Danke für die Hilfe!

iMacPro 1,1

Specs:

ASUS ProART Z490-CREATOR 10G

Intel Core i5-10600K (LGA 1200, 4.10 GHz, 6 -Core)

Corsair Vengeance LPX (2 x 16GB, DDR4-3600, DIMM 288 pin)

Samsung 970 EVO Plus (1000 GB, M.2)

Radeon RX 5700 XT (8 GB)