Apple MacBook PRO 15" (2018) kein Anschluss von externen Monitor unter Ventura möglich.

Beitrag von „coopter“ vom 6. November 2022, 22:09

Eine Frage

Weiß jemand Rat ? Im Netz lese ich das Apple angeblich auch noch keine Lösung bereit stellen kann.

Apple MacBook PRO 15" (2018) kein Anschluss von externen Monitor unter Ventura möglich, bei mir.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. November 2022, 00:09

Hier schon geschaut? Da kannst du generell mal nachschauen

Beitrag von „coopter“ vom 7. November 2022, 16:23

@Erdenwind Inc.

Besten Dank für die Info.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. November 2022, 20:10

Und was hats ausgespuckt? Ist bei dir möglich?

Beitrag von „coopter“ vom 7. November 2022, 20:11

Nein leider nicht.

Bluetooth Sticks werden auch nicht angenommen.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. November 2022, 20:18

Installierst du mit OCLP? Den originalen Adapter von Apple hast du aber? Das ist das Model? Macbook Pro 15" 2018

Welche Grafikeinheit hast du verbaut dort? gibt es drei Optionen den 55x, 560x und Vega 56 wenn ich das richtig lese. Jenach Model.

Falls mit Adaptern musst du wirklich am besten die originalen Adapter von Apple nehmen.