

Erledigt

IBM T60 Lion Hilfe beim Feintuning

Beitrag von „Griven“ vom 1. Januar 2014, 22:14

Der ausgegraute Menüpunkt lässt sich nur bei bestimmten, sehr kompatiblen Bluetooth Lösungen aktivieren (leider nicht im T6X verbaut) sprich so, wie das bei Dir aussieht sieht es bei allen Notebooks der T6X Serie aus. Im Grunde genommen ist das aber auch schon okay so, da der nicht aktivierbare Haken der Funktionalität von Bluetooth als solcher keinen Abbruch tut und es Dir lediglich verwehrt bleibt den Rechner Via Bluetooth aus dem Sleep Mode zu holen.

Was Dein USB Problem angeht, das liegt daran, dass die USB Ports für den Sleep abgeschaltet werden und bei Aufwachen nicht wieder aktiviert werden. Abhilfe lässt sich an der Stelle entweder durch einen DSDT Hack schaffen oder aber durch die USB bezogenen Einstellmöglichkeiten von Clover. Am Besten testet Du hier einfach mal, was für Dich passt.