

Erledigt

Lenovo U510 Speedstep Problem

Beitrag von „georg310580“ vom 7. Januar 2014, 21:51

Die CPU arbeitet maximal mit 1,8 GHz.

Die MyHack.Kext Datei habe ich in keinem Extra Ordner gefunden.

Was meinst du denn mit x30?! Muss ich das irgendwo einstellen?

Wie funktioniert eigentlich der MSR Dumper? Wie bringe ich den Prozessor auf die max Leistung?

Ich hab hier deine Beschreibung:

Open up terminal and then:

cd [then drag the directory where your MSRDumper is]

sudo chown -R 0:0 MSRDumper.kext

sudo kextload MSRDumper.kext

sudo kextunload MSRDumper.kext

Was soll denn welcher Befehl bewirken? Bei mir ändert sich nix, wenn ich die Zeilen der Reihe nach eingebe und nach jeder Zeile plus Enter jeweils das Intel Power Gadget checke. Da tut sich nichts nennenswert. Der Pendelt zwischen 1,7 und 1,8 GHz, mehr nicht.

Was meinst du mit "List mit DSDT Patches gibt es gleich."?