

Erledigt

Z87X UD5H Boot Schleife Installation

Mavericks

Beitrag von „adnix“ vom 25. Januar 2014, 11:46

Nochmals Vielen Vielen Dank an euch alle für die tolle Unterstützung und eure Geduld! Dank euch läuft der Hackintosh stabil und ist wirklich der reinste Wahnsinn im Vergleich zum Mac Book Pro Late 2008 😄😄😄

Der Cardreader ist in der Beschreibung des Gehäuses nicht weiter definiert auch auf der Herstellerseite nicht, angesteckt ist er, erkannt wird er nicht.. Das Audio am Frontpanel ist auch eingesteckt am Board dort tut sich auch nichts... Die Lüfter sind erstaunlich laut, im Bios habe ich sie auf silent gestellt das hat jedoch keine Änderung gebracht, hier würde ich gerne noch verbessern 😊