

Erledigt

Nach Biosflash wird nicht von SL-DVD gebootet

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 13. Februar 2014, 12:29

Snow Leopard läuft auf der Hardware gar nicht, der Kernel ist nicht Kompatibel. Deswegen gibt es auch extra eine iBoot Ivy Bridge und iBoot Haswell für Snow Leopard, die bringen einen Legacy Kernel speziell dafür mit.

Ozmosis versucht dann den Originalen Apple Kernel von der DVD zu Booten und das geht in die Hose auf den neuen Systemen.