

Erledigt

ALC889A Treiber Problem Mavericks 10.9.2

Beitrag von „gecko10“ vom 7. April 2014, 10:40

Habe den Kext von Multibeast 6.0.1 genommen. Funktioniert leider nicht.

Zusätzliches Problem nun nach Multibeast, dass er nur noch mit -f -v bootet. mh

Noch jemand eine Idee?

feedback von gestern nacht. habe es soweit wieder hinbekommen, dass er normal bootet. zwischenzeitlich habe ich noch versucht, Multibeast 3.1.0.1 für Snow Leopard zu verwenden, da ich letzte woche mit snow leopard 10.6.3 herumexperimentiert habe. dort liefen alle Treiber.

Was mir zudem aufgefallen ist, dass sich die Audio-ID von 1 (siehe Bild oben) auf 885 geändert hat. Leider immer noch kein Sound!

