

Erledigt

ALC889A Treiber Problem Mavericks 10.9.2

Beitrag von „gecko10“ vom 11. April 2014, 12:48

Ich habe die angepasste AppleHDA ausprobiert. Leider auch hier keinen Sound. Ich habe sie mit Kext Wizard und Kext Utility installiert. Zusätzlich gebootet mit

UseKernelCache=No -f -v

Ich gehe davon aus, dass ich im BIOS alles richtig eingestellt habe, insbesondere was den Audio Codec angeht. Im BIOS ist der Azalia Codec auf AUTO. siehe Bild



Anbei noch mal als Screenshot eine Übersicht des Systeminfo. Vielleicht hat jemand dadurch noch eine Idee.



Vielen Dank für die vielen Posts!!!

