

Erledigt

Mavericks auf U310 mit i3 funktioniert nicht

Beitrag von „ThomasHackintosh“ vom 21. April 2014, 19:45

Entschuldige wegen der Signatur, sah es erst jetzt.

Wenn ich über diesen Mac ansehe, sehe ich 1.8Ghz Intel Core i3 und auch wenn ich im Systembericht schaue, steht da 2Kerne 1,79Ghz usw. also denke ich, alles okay...

Nur habe ich ein seltsames Verhalten bei der eingebauten Tastatur... Sie geht, nur Touchpad nicht... wenn ich Touchpad benutzt habe, also nur berührt, dann geht Tastatur auch nicht mehr....

Und die Ladeanzeige zeigt auch immer 100%, nehme daher an, dass er deshalb auch nicht auf das zuklappen reagiert.... bleibt sozusagen immer an

Bei meinem Gigabyte hatte ich weniger Probleme....

Übrigens habe ich das Intel Power Gadget auch mal laufen lassen, zeigt durchweg 1,70Ghz und ca.3Watt