

(Anleitung) Mavericks auf Shuttle XH61V

Beitrag von „Brummi“ vom 23. April 2014, 13:38

Mit DSDT oder ohne DSDT keine Grafikbeschleunigung, er bleibt bei Bluetooth Controller Transport länger stehen bis er die Grafik öffnet, zeigt die HD4000 mit 1024 MB an. Ich habe dann auch die ältere DSDT ausprobiert und genau das Gleiche, der TON ist da.