

**Erledigt**

## **USB-Ethernet AppStore Error**

**Beitrag von „Griven“ vom 14. Juli 2014, 21:00**

Und nicht mehr funktionierende Ethernet Ports auf dem Mainboard stellen sich meist nur Tod und sind es nicht wirklich. Probier mal folgendes um den On Board Lan Chip zu wieder zum Leben zu erwecken (funktioniert in 99% aller Fälle):

Code

1. - Rechner herunterfahren
2. - Rechner Stromlos machen (Netzstecker ziehen)
3. - Ein/Ausschalter drücken und 30 Sekunden gedrückt halten
4. - 5 Minuten warten
5. - Ein/Ausschalter erneut 30 Sekunden gedrückt halten
6. - Rechner wieder ans Stromnetz anschließen und starten

Durch das Stromlos machen des Rechners und drücken und gedrückt halten des Ein/Ausschalter werden alle Komponenten des Rechners bis auf das CMOS komplett vom Strom getrennt und beim Start erneut initialisiert. Gerade die Ethernet Ports hängen sich gerne mal auf und können dann über den normalen BIOS Post nicht wieder neu initialisiert werden.