

Erledigt

Gigabyte

G31M-ES2L

rev

1.1

Bootloaderinstallation failed

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Juli 2014, 21:26

Das Problem ist, dass die beiden Karten unter Snow Leopard wohl noch Problemeis gespielt haben.

Danach aber Problematischer wurden.

Ich würde mal auf die ATI wechseln und mit GraphicsEnabler=Yes booten.

wenn die dann auch nicht läuft kannst du noch die IDs in die zugehörigen kexte eintragen.

Laut Google wird die Geforce 7300 von Mavericks nicht unterstützt.