

Erledigt

Haswell Kernel

Beitrag von „M4RWiN“ vom 17. August 2014, 18:38

Die MSRs im BIOS sind bei Haswell CPUs gelockt, also nicht beschreibbar und so verursacht ein nicht gepatchter Kernel beim booten einen Kernelpanic und einen Instant Reboot. Er ist also auf Haswell Systemen zwingend notwendig. Ich kann hier bloß für Notebooks sprechen, weiß nicht wie es da bei Desktop PCs aussieht.