

Erledigt

Haswell Kernel

Beitrag von „LetsBuild“ vom 17. August 2014, 19:18

Dann könnte es an meiner HD4600 liegen ?.. Frage dazu:

Ist es möglich das mein Board beim Boot den "onboard" Displayport anspricht und ich deswegen das Signal verliere ? Beim boot ohne flags ist das Signal futsch nach dem Ladekreis..

ich werd wahnsinnig 😊 Aber da ich den Haswell Patch jetzt da hab für 10.9.4 , wenn ich das mit dem Displayport ausschließen kann muss ich es ja probieren 😊 PMPatch hab ich auch gemacht irgendwann muss es ja klappen ..