

Erledigt

Mavericks 10.9.4 Installation boot0:GPT boot0:test boot0:test 8oot0:donen

Beitrag von „6fehler“ vom 27. August 2014, 10:40

Meines Wissens ist das ein Problem mit den 4K gossen Sektoren der neuen Platten.

Gruss,

6F