

Erledigt

Kernel Panic. Mein erster Hackintosh. Mavericks 10.9.4

Beitrag von „DoeJohn“ vom 24. September 2014, 11:04

Ich habe das gleiche Board wie du. Ich habe ein Ozmosis-Bios geflasht! Es ist natürlich deine Entscheidung, ob du es auch so machen wirst! Das Board läuft damit mit Mac OS X Mavericks 10.9.5 einwandfrei und ohne Probleme. Ich habe dir mal mein überarbeitetes Ozmosis Bios (herausnahme der EDK-Shell, verhindert die Vermehrung dergleichen) angehängt! Du mußt nur folgende Parameter im Bios einstellen:

Bei Benutzung der internen Grafik:

Initialisierung des Monitors : IGFX

Interne Grafik : Aktiviert

Interne Grafikspeichergröße: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) insgesamte Speichergröße : MAX

Bei Benutzung der externen Grafik:

Initialisierung des Monitors : PEG

Primary PEG: Auto

Interne Grafik: Deaktiviert

SATA Modus auf AHCI

XHCI-Mode: Auto

XHCI Hand-Off : Aktiviert

EHCI Hand-Off : Aktiviert

Secure Boot : Deaktiviert

EIST: Deaktiviert

Vt-d: Deaktiviert

Wenn es den ein oder anderen Punkt in deinem Bios nicht gibt, kannst du ihn vernachlässigen!

Hier kannst du dich über Ozmosis einlesen: <http://hackintosh-forum.de/index.php?page=Board&boardID=52>

Und hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...logOverview&categoryID=48>