

Erledigt

Apple HDA

Beitrag von „DrLoBoChAoS“ vom 27. Oktober 2014, 18:52

beim 1479 Ozmosis is VoodooHDA integriert des beist sich mit den Multibeast Treibern und macht kernelpatik beim Booten daher erst mit:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableVoodooHda=%01`

Die Voodoo deaktivieren und dann mit Multibeast testen, bzw mal im Forum umschauen zum Realtek 898 gabs hier in letzterzeit einige Threads.