## **Erledigt** Probleme mit der neuen Ozmosis Bios - Version (1479)

Beitrag von "Alex1808" vom 10. November 2014, 07:45

GA-Z97X-SOC Force (rev. 1.0) 1479 installiert, geht nichts mehr, 1 zu 1 wie zweite post hier

## Zitat

Flashen ging gut, reboot -> kein Powercycle (Rechner blieb an) ein beep, reboot. Direkt das installierte osX starten, endet in Kernel Panik. Beim Versuch ins BIOS zu gehen nur ein blinkender Cursor + eventuell Mauszeiger. F8 beim Boot drücken klappt, dann öffnet sich das QFlash Utility. Neue Firmware flashen klappt aber nicht (BIOS Version braucht update etc)