

Erledigt

Fragen nach erfolgreicher Installation

Beitrag von „Kazuya91“ vom 16. November 2014, 09:41

Ich hab jetzt das BIOS geflasht und danach wieder die üblichen [BIOS Einstellungen](#) vorgenommen.

Ergebnis: Ich habe keine Grafikbeschleunigung mehr und wenn ich unter Systembericht gehe steht da dass meine Intel HD 4600 nur 7MB hätte... Außerdem flackert es extremst im Anmeldebildschirm. Der PC startet OSX auch viel langsamer. 😞

Von HDMI-Audio leider auch keine Spur...