

Erledigt

hackintosh startet nicht mehr

Beitrag von „YogiBear“ vom 16. November 2014, 13:55

Sofern du nichts softwareseitig am System verändert hast, würde die Kombination aus k-CPU und Z-Chipsatz eine Übertaktung nahelegen. Falls ja, gehe hier mal die Standardwerte zurück, denn es könnte sein, dass das Netzteil/CPU/Mainboard langsam die Krätsche macht bzw. nach höheren Spannungen verlangt (alterungsspur durch OC)...