

Erledigt

## PCI Configuration end bridges

Beitrag von „MacGrummel“ vom 2. Dezember 2014, 19:22

Allein von der Meldung her wird es wahrscheinlich ein Fehler in der BIOS-Einstellung sein.

Versuch es mal mit:

Festplatten auf AHCI

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled

EHCI-Hand Off : Enabled

vt-D falls vorhanden : Disabled

Wake On Lan falls vorhanden : Disabled

Secure Boot : Disabled

CPU EIST : Disabled

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX

Intel Speedstep: Disabled

Manche dieser Einstellungen sind auch echt gut versteckt..