

Erledigt

Z97X-UD5H neustes Ozmosis funktioniert nicht

Beitrag von „DoeJohn“ vom 10. Januar 2015, 03:25

Wake on Lan auf Disable ist für Boards wichtig, wo der Sleep-Modus auch funktioniert. Schaltet man es nicht aus, kann es sein, das der Hacki wieder aufwacht, ohne das man es will!

Bei der EIST Funktion ähnliches. Bei einigen Boards bootet Yosemite erst garnicht, solange sie EIST-Funktion eingeschaltet ist. Einigen Boards macht es aber nichts aus, wie z.B. bei deinem! Da aber Speedstep von Mac OS X selbst verwaltet wird, benötigt man die EIST Funktion im Bios auch nicht! Deswegen sollte man sie, um den Bootfehler auszuschließen, deaktivieren!

Bei vt-D das gleiche, bei einigen Boards funtioniert es mit vt-D bei anderen wiederum nicht!