

Erledigt

Maximus VII Hero Hackintosh

Beitrag von „XyZaaH“ vom 18. Januar 2015, 13:29

Muss mich schonmal für die kompetente Hilfe bedanken 😊

Hab ich jetzt gemacht, dort steht das hier:

Type: Ethernet Controller

Bus: PCI

Slot: Ethernet

Vendor ID: 0x8086

Device ID: 0x15a1

Subsystem Vendor ID: 0x1043

Subsystem ID: 0x85c4

Revision ID: 0x0000

BSD name: en0

Daraus kann ich lesen dass es mit en0 schon passt. Was mich aber wundert ist dass mein Ethernet als PCI Express angezeigt wird, obwohl es ja der Onboard lan ist.

Und der Appstore geht leider immer noch nicht:(