

Erledigt

Missing Bluetooth Controller Transport!

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. Februar 2015, 15:46

Das weist auf einen Fehler in der Grafik-Einstellung hin, weil das dann das nächste wäre. Da kann nun sowohl eine falsche BIOS-Einstellung als auch ein falsch im Chameleon gesetzter GrapicsEnabler sein. Also: BIOS-Einstellungen sorgfältig kontrollieren und GraphicsEnabler=Yes und =No ausprobieren.

Und falls das der letzte PC in Deiner Signatur ist, erstmal die Grafik-Karte raus nehmen und den Schirm an die interne Grafik anschließen. Aber bitte einen digitalen Ausgang verwenden und die Karte wirklich raus, abschalten reicht nicht. Die kommt dann später wieder rein, dazu gibt es eine [Anleitung](#)..