

## **Erledigt** HP 350 G1 Installation

**Beitrag von „JustusFire“ vom 17. Februar 2015, 12:32**

Das Problem ist bekannt: Es liegt am Haswell Prozessor. Damit es funktioniert, musst du den Kernel patchen (Einfach "Early Reboot" googlen)

Für die OS X Installation halfen bei meinem HP 350 diese Boot Flags: -x (-v) (cpus=1) (maxmem=4096) ncpi=0x3000 PCIRootUID=1