

Erledigt

Mavericks 10.9.5 Bluetooth geht auf einmal nicht

Beitrag von „fundave“ vom 14. März 2015, 14:43

Also ich weiß ja nicht wie dein Bluetooth erkannt wird aber bei mir ist das so, ich muss mein T61 immer am Stron haben sonst wird der Stick nicht initialisiert. Ich muss dann immer eine Linux CD Booten der den stick initialisiert. Das test ist nicht weiter schlimm der testet nur die Bootpartition